

「通学路の安全対策のお知らせ」

昨年4月以降、登下校中の児童が交通事故に巻き込まれ死傷者が発生する事故が相次いで起こり、文部科学省より「通学路における交通安全の確保について」依頼があり、学校関係・道路管理者・警察による通学路の緊急合同点検をした結果、通学路対策が次のように決まりましたので報告します。

危険箇所	状況	対策
出口町2丁目ハイツ聖付近交差点	交通量が多く危険	「通学路注意」等の看板設置
岩滑高山町4丁目56付近市道	交通量が多く危険 「通学路」の標識がかすれている。	「通学路徐行」看板設置
岩滑東町5丁目付近県道	交通量が多く危険	看板設置
岩滑西町3丁目マルトク建設付近県道	増水時に排水溝のふたが外れて危険	側溝修繕